


- علم مقاومت مصالح به بررسی مقاومت و استحکام مواد و مصالح تحت بارگذاری (مکانیکی، حیدر پویایی، ...)

تأثیر تغییرات معنی مانند تسلط، سیلا (جاری شدن) و یا تغییر شکل معنی لاسیتیلی می پردازد. به عنوان مثال در طراحی تیرهای افقی یک ساختمان بجای آنکه تیر تحت تأثیر نیروهای عرضی (عمود بر محور طولی تیر) قرار می گیرند، باید تغییر شکل یا جابجایی عرضی معنی تعیین شده حد اکثر مجاز مقدار نیروهای وارده بر تیر است. همچنین در طراحی وسایل اندازه گیری دقیق این تغییر شکل را باید به صفر برسد. ولی حد اکثر بار مجاز برای قابل یک جسمی می تواند نقطه شروع تغییر شکل دائمی و یا بایک ضریب ایمنی آن نقطه پاره شدن کامل در نظر گرفته شود.

لازم به توضیح است مباحث درس استاتیق نقش اساسی به عنوان ابزار بررسی مسایلی درین مقاومت مصالح دارند. لذا لازم است دانشجو قبل از شروع مباحث درس مقاومت مصالح، به عنوان مورد مطالب، نگاهش به مباحث تعادل، گسار و حول نقطه و حول محور، گسار و گوی، همان اول سطح، مادیوم سطح و رسم دیاگرام نیروی برشی و گشتاور را باید

نیروهای داخلی



شکل (۱-۱) را به عنوان جسم در حال تعادل، در نظر می گیریم. اگر این جسم، در مقطع نشان داده شده، برش بخورد (شکل ۱-۲) برابر این که در حال تعادل باشد و گشتاور و نیروهای داخلی در این مقطع وجود خواهد داشت. که می تواند نیرو و یا گوی و یا هر دو باشد. (نیروی F_s اگر نسبت به سطح مقطع مایل باشد، می تواند دارای مولفه عمود بر سطح و مولفه مماس بر سطح باشد، که هر کدام دارای اثر خاص خود هستند که در مباحث بعدی به آنرا اشاره خواهد شد.

علامت قراردادی نیروهای داخلی در حالت دو بعدی:

در شکل مقابل که تحت بارگذاری و در حال تعادل می باشد،

اگر در نقطه ① یک مقطع فرضی در قطعه ایجاد شود، در مقطع مذکور

جهت محوط تعادل نیروهای داخلی باید در نظر گرفته شود.

در قطعه سمت چپ که در مقطع ① نیروی عمود بر سطح با

حرف V ، نیروی عمود بر سطح با حرف P و تساور وارد

بر سطح با حرف M نشان داده شده است، که جهات هر

که ام از آنرا، جهات مثبت، در این مقطع را نشان می دهد که قطعه بریده شده در سمت چپ مقطع است. بر این

سمت راست جهات عکس P ، V و M نشان داده شده در قطعه سمت چپ، جهات مثبت قراردادی هستند.

لازم به توضیح است که در نوشتن معادلات تعادل برای حوله ام از این قطعه، جهات مثبت و منفی هر بردار (نیرو یا تساور)

نسبت به جهات محور مختصات دو بعدی علامت گذاری خواهند شد. به عنوان مثال در نوشتن معادله تعادل برای قطعه سمت

چپ از محور مختصات x و y مطابق شکل بالا باشد خواهیم داشت:

$$\sum F_x = 0 \quad -R_{1x} + P = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad R_{1y} - V = 0$$

$$\sum M = 0 \quad -l(R_{1y}) + M = 0$$

علاجه می شود، جهت نیروی برش V باید در مقطع سمت چپ به سمت پایین است و می نویسم، نیروی برش در این مقطع مثبت است.


بنابراین در شکل (۱-۵) اگر تیر از مقطع I بریده شود دارای

نیروی برش $+200$ (در مقطع سمت چپ به سمت پایین) در مقطع


سمت راست به سمت بالا) خواهد بود.

و اگر تیر از مقطع II بریده شود، دارای نیروی برش -300 (در مقطع


سمت چپ به طرف بالا و در مقطع سمت راست به سمت پایین) خواهد بود.




شکل (۱-۳)



شکل (۱-۴)



شکل (۱-۵)



شال (۱-۲) : تنش قائم در میل به با مقطع مستطیل و تنش برشی در بین تله به راه دست آورد

$$\sigma = \frac{4710}{(24 \times 6)} = 32.71 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{4710}{(24-5) \times 6} = 41.3 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{4710}{2[(3.14 \times 5^2)/4]} = 120 \text{ MPa}$$


لازم به ذکر است که تنش قائم اگر تنش باشد با علامت مثبت و اگر منفی باشد با علامت منفی نشان داده می شود. به عنوان مثال باید در نظر گرفت که روی آن وسیله اثر گذاشته شده است تنش فشاری را تحمل می کند، یا دو قطعه که توسط یک پیچ بهم متصل می شوند تحت تنش قرار هستند و یا ستون در بتن یا فولاد در ساختمان در اثر بار حمل وزن طبقات بالا تحت تنش فشاری قرار می گیرند.

آزمایش کشش :

جهت به دست آوردن خواص مکانیکی مازاد یک مصالح، نمونه از آن را تحت کش قرار می دهند و متناظر با هر نیرو مقدار تغییر طول میلی نمونه ثبت می شود و این کار تا مرحله گسیختن یا تسلط نمونه ادامه پیدا می کند. نتایج به دست آمده از چنین آزمایشی به صورت منحنی تنش کرنش (تنش در محور عمودی و کرنش در محور افقی) رسم می شود.

شرایط محیطی و نحوه اعمال بار روی نتایج آزمایش تأثیر ندارد. هرچه دما افزایش یابد باعث نرم شدن نمونه خواهد شد و نمونه رفتار مکانیکی مواد نرم را از خود نشان خواهد داد و در صورت کاهش دما رفتار مکانیکی نمونه به رفتار مواد ترد نزدیک خواهد شد. سرعت اعمال بار به نمونه باید سببه حالت استاتیکی باشد که چنین حالتی را اصطلاحاً اینرو استاتیکی گویند.

یک نمونه آزمایش کش مطابق استاندارد (ASTM) در شکل زیر آمده است.



$$A = 60 \text{ mm}$$

$$B = 35 \text{ mm}$$

$$C = 20 \text{ mm}$$

$$D = 12.5 \pm 0.25 \text{ mm}$$

$$L = G = 50 \pm 0.1 \text{ mm}$$

$$R = 10 \text{ mm}$$

$$L = 125 \text{ mm}$$


لازم به ذکر است در محاسبه تنش، سطح محاسب شده، سطح اولیه می باشد که این امر باعث می شود تنش محاسب شده، همواره کوچکتر از تنش واقعی که در آن سطح محاسب شده، سطح مقطع متناظر با نیروی وارده در

شال (۱-۲)

هر لحظه است باشد و این اثر باعث می شود دایره منحنی تنش - کرنش ۱ - واقعی ۲ - مهندسی به دست آید که در محاسبات

مهندسی از منحنی تنش - کرنش مهندسی استفاده می شود

نمودار تنش - کرنش فولاد معمولی



نمودار تنش - کرنش مصالح شکل پذیر (فولاد)

شکل (۱-۷)

شکل (۱-۷) نشانگر نمودار تنش - کرنش واقعی و

مهندسی مصالح شکل پذیر (فولاد نرمه) می باشد. متنی

خط چین نشانگر تنش - کرنش واقعی و متنی خط منته

نشانگر تنش - کرنش مهندسی است.

در حالت طی، منحنی دارای دو منطقه رفقار ارتجاعی و

رفقار خمیری است که منطقه رفقار خمیری به سه منطقه

جددا از هم تسلیم، سخت‌شدگی کرنش و پارگی شدن تقسیم می شود. منطقه رفقار ارتجاعی با حذف نیروی اعمالی به

نمونه تحت تنش، نمونه به طول اولیه خواهد رسید. این ناحیه به ناحیه الاستیک نیز معروف است. حد زیرین تنش در این ناحیه نقطه

شماره ① در شکل (۱-۷) می باشد. بعد از منطقه رفقار ارتجاعی محدوده رفقار خمیری یا محدوده پلاستیک می باشد که تغییر شکل

نمونه دائمی خواهد بود و با حذف نیرو، نمونه به طول اولیه نخواهد رسید. از نقطه ① به بعد نمونه تحت یک تنش تقریباً ثابت کرنش

$$E_y = (10-40)E_p$$

زیادتر خواهد داشت که این ناحیه به منطقه تسلیم یا سیلان (جاری شدن) معروف است. بعد از منطقه تسلیم

به علت کار سردی (Cold working) که به دلیل ادامه آزمایش روی نمونه انجام می پذیرد تنش اعمالی زودتر شروع به

افزایش می کند. این منطقه به منطقه سخت‌شدگی کرنش معروف است. حد زیرین تنش در این ناحیه با σ_u نشان داده



شده است. ناحیه آخر منطقه پارگی شدن یا طولی شدن می باشد که به دلیل ضعف متالورژیکی در داخل نمونه پارگی

نقطه ضعیف شده و نمونه از آن نقطه شروع به پارگی شدن می کند و در نهایت زمانی که تنش اعمالی به تنش شکست ماده می رسد

نمونه شکسته می شود.

- بنابراین مواد شکل پذیر دارا محور ناحیه بر روی منحنی تنش - کرنش می باشند. مقطع شکست چنین موادی معمولاً به حالت

مخروطی و قیفی (Cup and Cone). یعنی یک مقطع حالت برآمدگی و مقطع مقابل حالت فرورفتگی دارد (شکل ۸-۱).




شکل (۹-۲): مقطع شکست مواد ترد.


شکل (۸-۱): مقطع شکست مواد نرم

تنش حد خطی (σ_p): حداکثر تنش در محدوده خطی است که در ناحیه ارتجاعی را گویند. (محدوده خطی در ناحیه ارتجاعی)
 تنش سیلان (σ_y): تنش است که در آن سختی تنش ثابت کرنش زیادی در نمونه صورت می گیرد و نمونه شروع به جاری شدن می کند. کرنش در محدوده سیلان ۱۰-۴۰ برابر محدوده خطی است.
 تنش نهایی (σ_u): حداکثر تنش محتمل توسط نمونه ازمایش، قبل از وقوع شکست را گویند.
 تنش شکست (σ_f): تنش مربوط به زمان شکست نمونه تحت آزمایش کشش را گویند.


در موارد ترد مراحل مذکور بالا در طی آزمایش کشش به صورت کامل دیده نمی شود بلکه موارد ترد مانند بتن، چدن، فولاد سخت شده، بعد از یک تغییر طول جزئی در محدوده ارتجاعی سلسله می شوند و مقطع شکست تقریباً به حالت هموار و عمود بر محور طول نمونه است (شکل ۹-۱). نمونه ای از نمودار تنش - کرنش مواد مختلف در شکل (۱-۱۰) آمده است.




(الف) فولاد نرمه




(ب) نوعی فولاد آلیاژی



(ج) نوعی آلومینیوم آلیاژی



(د) لاستیک



(ه) آلومینیوم

(و) چدن

شکل (۱-۰)

قانون هوک و ضریب ارتجاعی

نقطه A که در منحنی بی الف، ب و ج از شکل ۱-۶ آمده است، تنش حد خطی یا حد انحراف تنش در منطقه خطی است.

در محدوده رفتار الاستیک (محدوده خطی) رابطه بین تنش و کرنش به صورت $\sigma = E \epsilon$ بیان می‌شود. این رابطه به قانون

هوک معروف است. حرف E که ضریب نلویه نمودار در محدوده خطی است و از رابطه $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ بدست می‌آید

به مدول یا نند، مدول الاستیسیته و یا ضریب ارتجاعی معروف است. از نظر فیزیکی معرف سختی مصالح در مقابل بارهای

وارد است. واحد E، MPa، لاجرم واحد تنش است. برای برخی از مواد، مقادیر E در ذیل آمده است.

فولاد	چدن خاکستری	چدن چکش خوار	آلومینیم	برنج	بتن معادم	برنز
2×10^5 MPa	0.9×10^5 MPa	1.7×10^5 MPa	0.75×10^5 MPa	1.05×10^5 MPa	0.0315×10^5 MPa	1.12×10^5 MPa
					0.315×10^5	