

جلسه سوم

۱. آشنایی با پدیده خستگی

در بسیاری از موارد قطعات ماشین بر اثر وارد آمدن تنش ها تکراری و نوسانی می شکند. با انجام تحلیل ها و تحقیقات دقیق، مشخص شده که بیش ترین مقدار تنش تکراری یا نوسانی وارد بر قطعه که باعث شکست ان شده است کمتر از استحکام نهایی آن است و در بسیاری موارد حتی کمتر از استحکام تسلیم قطعه می باشد. مهمترین ویژگی این شکست ها این است که بر اثر تنش هایی که به دفعات زیاد تکرار شده اند، رخ می دهد. به همین دلیل اینگونه شکست ها را شکست ناشی از خستگی یا به طور خلاصه «شکست خستگی» می نامند. شکست خستگی به صورت کاملاً ناگهانی اتفاق می افتد و در قطعات شکل پذیر مانند شکست استاتیکی در قطعات ترد بدون تغییر شکل رخ می دهد و به همین دلیل بسیار خطروناک و خسارت بار است.

- مقطع قطعه ای که به صورت ترد شکسته شده مشابه قطعه ای است که بر اثر خستگی شکسته شده است.

- شکست ناشی از خستگی در سه مرحله رخ می دهد که عبارتند از: در مرحله ای اول، یک یا چند ریز ترک بر اثر تغییر شکل پلاستیک دوره ای آغاز می شود؛ در مرحله ای دوم، ریز ترک ها گسترش یافته و در هم می آمیزند و سطوح شکست فلات مانندی را به وجود می آورند. مرحله ای سوم در طی سیکل تنش نهایی، در موقعی که ماده ای باقی مانده توان تحمل بارهای وارد را ندارد اتفاق می افتد.

- نکته: ترک در امتداد قائم بر صفحات تنش کششی ماکریم گسترش پیدا می کند.

۲. روش های بررسی پدیده خستگی

سه روش عمر خستگی وجود دارد که در طراحی و تحلیل قطعات ماشین به کار می روند. این سه روش عبارتند از:

۱- روش تنش عمر ۲- روش کرنش-عمر ۳- روش مکانیک شکست الاستیک خطی.

• در این روش ها عمر قطعه ای ماشین عبارت از تعداد سیکلی (N) از بار معین است که این قطعه می تواند تا لحظه ای شکست تحمل کند.

• اگر قطعه ای در محدوده $1 \leq N \leq 10^3$ سیکل باشد آن را کم تناوب ولی اگر یک قطعه پس از تعداد سیکل $> 10^3$ بشکند، شکست آن را شکست پر تناوب می نامند.

• روش تنش-عمر کم دقت ترین روش است، به ویژه اگر سیکل بار کمتر باشد. اما این روش آسان ترین روش برای طراحی قطعات است.

• روش کرنش-عمر که بر مبنای تحلیل تغییر شکل های پلاستیک در تواحی موضعی قطعه است برای قطعات با عمر کم متناسب است.


• در روش مکانیک شکست فرض می شود که ترک در ابتدا در ماده بوده و آشکار سازی شده است. گسترش این ترک را بر حسب شدت تنش محاسبه می کنند. این روش کاربردی ترین روش برای طراحی سازه های بزرگ است. زیرا برای انجام محاسبات می توان از نرم افزارهای کامپیوتری برنامه بررسی پریودیک استفاده کرد.

• در این جزوه به بررسی روش تنش-عمر می پردازیم.

۳. آزمایش خستگی


برای بدست آوردن مقاومت مصالح تحت بارهای نوسانی و تکراری،^۴ نوع آزمایش انجام می شود که عبارتند از کشش، پیچش، خمش و ترکیبی از این ها. در هر یک از این روش ها نمونه تحت بار متناوب با مقدار معین قرار گرفته و در حالیکه تعداد تناوب شمرده می شود، قطعه تا مرحله ای شکست پیش می رود. یکی از دستگاههای کاربردی آزمایش خستگی، دستگاه R.R Moore می باشد. برای انجام آزمایش با این دستگاه نمونه تحت بار معینی قرار می گیرد، سپس با روشن شدن موتور تیر(همان نمونه) شروع به گردش می کند ولی وزنه ها در جای خود ثابت اند. در این روش دستگاه یک گشتاور خمی خالص را با سرعت بالا به نمونه ای که سطح آن آینه کاری (سطح عاری از هرگونه تمرکز نتش ناشی از پیوستگی های سطح) شده و دارای سطح مقطع دایره ای است اعمال می کند در حالیکه نمونه درحال گردش است یک نقطه روی سطح به طور پیوسته تحت کششی ماقریم و سپس تنش فشاری می نیم قرار میگیرد. تا این کار تا جایی ادامه می یابد که قطعه بشکند. با شکسته شدن قطعه اتصال شمارنده قطع می شود و نتیجه ای آزمایش عمر تحت تنش اعمالی معین می باشد.

اندازه های استاندارد یک نمونه به شرح زیر است:



۴. نمودار تنش - عمر (S-N)

برای رسم نمودار S-N آزمایش خستگی را به ازای بارهای مختلف چند بار انجام می دهیم. سپس داده ها را روی نمودار مشخص کرده و با استفاده از میان بابی نمودار رسم می کنیم. این نمودار مربوط به یک نمونه فولادی است.



• توجه داشته باشید، برای آلیاژهای آلومینیوم عمر نامحدود وجود ندارد.

۵. حد تحمل (Endurance Limit)

در طراحی قطعات با عمر نامحدود حد تحمل مهم است. برای به دست آوردن حد تحمل استفاده از جدول زیر پیشنهاد می شود.

بارگذاری خمشی معکوس شونده:

فولاد ها:	$S'_e = 0.5 S_u$	$S_u < 1400 \text{ Mpa} (200 \text{ ksi})$
	$S'_e = 700 \text{ Mpa} (200 \text{ ksi})$	$S_u \geq 1400 \text{ Mpa} (200 \text{ ksi})$

آهن ها:	$S'_e = 0.4 S_u$	$S_u < 400 \text{ Mpa} (60 \text{ ksi})$
	$S'_e = 160 \text{ Mpa} (24 \text{ ksi})$	$S_u \geq 400 \text{ Mpa} (60 \text{ ksi})$

آلومینیوم ها:	$S'_e = 0.4 S_u$	$S_u < 330 \text{ Mpa} (48 \text{ ksi})$
	$S'_e = 130 \text{ Mpa} (19 \text{ ksi})$	$S_u \geq 330 \text{ Mpa} (48 \text{ ksi})$

آلیاژهای مس:	$S'_e = 0.4 S_u$	$S_u < 280 \text{ Mpa} (40 \text{ ksi})$
	$S'_e = 100 \text{ Mpa} (14 \text{ ksi})$	$S_u \geq 280 \text{ Mpa} (40 \text{ ksi})$

بارگذاری محوری	$S'_e = 0.45 S_u$	$S_u \leq 600 \text{ Mpa}$
	$S'_e = 275 \text{ Mpa}$	$S_u > 600 \text{ Mpa}$

فولادها: $S'_e = 0.45 S_u$

بارگذاری پیچشی

فولاد ها: $S'_e = 0.29 S_u$

آهن ها: $S'_e = 0.32 S_u$

آلیاژهای مسی: $S'_e = 0.22 S_u$

و همچنین

فولادها: $S'_e = 0.67 S_u$

۷. ضرایب تصحیح حد تحمل

نمونه‌ی آزمایش تیر چرخان با دقت زیادی ساخته شده و نباید انتظار داشته باشیم حد تحمل یک قطعه مکانیکی واقعی دقیقاً برابر با حد تحمل نمونه باشد بنابراین از ضرایب تصحیح استفاده می‌کنیم، S'_e : حد تحمل نمونه آزمایشی، S_e : حد تحمل قطعه واقعی

$$S'_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_e'$$

k_a : فاکتور اصلاحی صافی سطح

K_a : فاکتور اصلاحی درجه حرارت

k_b : فاکتور اصلاحی اندازه

k_c : ضریب اثرات دیگر

K_c : ضریب تصحیح بار

توجه: تمامی ضرایب تصحیح حد تحمل اعدادی کوچکتر یا مساوی ۱ هستند.

ضریب تصحیح شرایط سه قطعه: K_a

در اینجا ۲ روش برای محاسبه K_a معرفی می‌شود.

$$k_a = A S_{ut}^b \quad \text{۱}$$

که در آن A و b ضرایب ثابت هستند که از جدول زیر با توجه به مشخصات سطح به دست می‌آیند:

ضریب A

پرداخت سطح	MPa	(KSi)	B
سنگ زنی شده	1.58	(1.34)	-0.085
ماشین کاری یا سرد کشیده	4.51	(2.7)	-0.265
نورد گرم شده	57.7	(14.4)	-0.718
آهنگری شده	272.0	(39.9)	-0.995

۲- استفاده از نمودار زیر:

ضریب اندازه (K_b)

نکته: برای بارگذاری محوری $K_b=1$ در نظر گرفته می‌شود.

در اینجا هم دو روش برای محاسبه K_b ارائه می‌شود:

.۱

$$\begin{aligned} k_b &= 0.879 d^{-0.107} & 0.11 \leq d \leq 2in \\ k_b &= 0.91 d^{-0.157} & 2 < d \leq 10in \end{aligned} \quad \text{(اینجی)}$$

$$\begin{aligned} k_b &= 1.24 d^{-0.107} & 2.79 \leq d \leq 51mm \\ k_b &= 1.51 d^{-0.157} & 51 < d \leq 254mm \end{aligned} \quad \text{(متريک)}$$

.۲

$$\begin{aligned} k_b &= 0.85 \quad (13mm < D \leq 50mm) & \left(\frac{1}{2} < D \leq 2in\right) \\ k_b &= 0.70 \quad (D > 50mm) & (D > 2in) \end{aligned}$$

ضریب تصحیح بار (K_c):

$$k_c = \begin{cases} 1 & \text{خمثی} \\ 0.85 - 0.9 & \text{محوری} \\ 0.5 - 0.8 & \text{پیچشی} \end{cases}$$

ضریب تصحیح دما (K_d):

دو روش برای محاسبه K_d ارائه می‌شود:

$$K_d = \begin{cases} 1 & (T \leq 450^\circ C) \quad 840^\circ F \\ 1 - 0.0058(T - 450) & (450^\circ C < T \leq 550^\circ C) \\ 1 - 0.0032(T - 840) & 840^\circ F < T \leq 1020^\circ F \end{cases} \quad -1$$


$$\text{دما بر حسب سانتیگراد} \quad k_d = \frac{S_T}{S_{RT}} \quad \text{ضریب تصحیح دما} \quad -2$$

20-250	1
300	0.975
350	0.943
400	0.900
500	0.768
600	0.549

حال K_e ضریب تمرکز تنفس را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$k_e = \frac{1}{k_f} \quad or \quad k_e = \frac{1}{k_{fe}}$$

۹. مشخصات تنش های نوسانی:




$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) ; \quad \sigma_{\alpha} = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} ; \quad A = \frac{\sigma_{\alpha}}{\sigma_m}$$

نسبت تنش:

وقتی تنش به طور کامل معکوس شونده است ($A=0$) و $R=1$ ($\sigma_m=0$) می شود.




۱۰. ملاک های شکست خستگی برای تنش های نوسانی:

: تئوری شکست (Good Man) گود من (Good Man) (Gerber) گربر (Gerber) ASME

$$\text{معادله : } \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1 \quad \frac{\sigma_a}{S_e} + \left(\frac{\sigma_m}{S_{ut}} \right)^2 = 1 \quad \left(\frac{\sigma_a}{S_e} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{S_y} \right)^2 = 1$$

: تئوری تسلیم (Soderberg) سادربوگ (Soderberg) گودمن اصلاح شده

$$\text{معادله : } \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = 1 \quad \begin{cases} \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1 & \text{for } \frac{\sigma_a}{\sigma_m} \geq \beta \\ \frac{\sigma_a + \sigma_m}{S_y} = 1 & \text{for } \frac{\sigma_a}{\sigma_m} \leq \beta \end{cases}$$



مثال:

۲- میله ای توبه به مقطع ربیعی و یک سرگیر دارد مفروض است. طول میله ۰.۸m است و بر سر آزاد ان بار قائم کاملاً معکوس شونده به مقدار وارد می شود. جنس میله فولاد تورد گرم AISI 1045 است. لازم است این میله بار وارد شده را به تعداد 10^4 سیکل با ضریب اطمینان ۱.۵ تحمل کند. ابعاد مقطع مربعی این میله چقدر باید باشد؟ از تمرکز تنش موجود در انتهای میله صرفظیر کنید.

$$\text{حل: برای فولاد گرم کشیده AISI 1045: } S_y = 310 \text{ mpa}, S_u = 570 \text{ mpa}$$

$$F = \pm 1 kN$$

$$S'_e = 0.504 S_u = 287.3 \text{ mpa}$$

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min} = \frac{MC}{I} = \frac{M(b/2)}{b(b^3)/12}$$

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min} = \frac{6M}{b^3}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \sigma_{\max} = \frac{6M}{b^3} = \frac{4800}{b^3}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0$$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e = 0.606 \times 0.85 \times 287.3 = 148 \text{ mpa}$$

$$k_a = 57.7 (570)^{-0.718} = 0.606$$

برای محاسبه K_b فرض می کنیم $13 \text{ mm} \leq d_e \leq 50 \text{ mm}$ باشد و پس از محاسبه b فرض را چک می کنیم.

$$k_b = 0.85$$

$$S_f = CN^b, C = \frac{(0.8 S_u)^2}{S_e} = 1405; b = -\frac{1}{3} \log\left(\frac{0.8 S_u}{S_e}\right)$$

$$S_f = 1405 \times (10^4)^{-0.163} = 313 \text{ mpa} = -0.163$$

از معیار گودمن استفاده می کنیم

$$\frac{\sigma_a + \sigma_m}{S_f} = \frac{1}{n} \rightarrow \sigma_a = \frac{S_f}{n} \rightarrow \frac{4800}{b^3} = \frac{313 \times 10^6}{1.5} \\ \rightarrow b = 28.44 \text{ mm}$$

چک کردن فرض: با استفاده از فرمول $b = 0.808 d_e$ ، $d_e = 0.808$ را حساب می کنیم:

$$d_e = 0.808 \times 28.44 = 23, \quad 13 \text{ mm} \leq 23 \text{ mm} \leq 50 \text{ mm}$$

بنابراین $b = 28.5 \text{ mm}$ صحیح است و اگر فرض غلط از آب در می امد می بایست یکبار دیگر مسئله را با فرض $d_e > 50 \text{ mm}$ حل می کردیم.

پایان جلسه سوم