

آنالیز ابعادی و تشابه:

در علم مکانیک سیالات اغلب پدیده‌ها به متغیرهای زیادی وابسته اند و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از اندازه نمونه اصلی و سایر تعداد متغیرها کار بر هزینه و وقت گهیری است این مشکل با استفاده از آنالیز ابعادی حل شده است بدین ترتیب که به جای استفاده از تک متغیرها اعداد بدون بُعد مربوطه را به دست آورده و از آن‌ها استفاده می‌کنیم در نتیجه تعداد متغیرها کاهش می‌یابد از طرف دیگر با استفاده از قوانین تشابه حاصل از آنالیز ابعادی داده‌های مربوط به یک مدل کوچک را می‌توان به داده‌های صراحتی به نمونه واقعی منتقل نمود.

ابعاد اصلی: L - زمان t - جرم M - دما T

$L^2 t^{-1}$: لزجت سینماتیک (1)	MT^{-1} : دبی جرمی (m)	L : طول
Mt^{-2} : کشش سطحی (2)	ML^{-3} : چگالی (3)	L^2 : مساحت
t^{-1} : سرعت زاویه‌ای (4)	$ML^{-2} t^{-2}$: توربین فوشون (5)	L^3 : حجم
$ML^2 t^{-2}$: گشتاور (T)	$ML^{-1} t^{-2}$: فشار (6)	Lt^{-2} : شتاب
$ML^2 t^{-1}$: توان (P)	$ML^{-1} t^{-1}$: لزجت	Lt^{-1} : سرعت
		$L^3 t^{-1}$: دبی حجمی

تسوی بی - بالینها م:

هنگامه درین مرحله متغیری n متغیر وجود داشته باشد که در این m بعد باشد تعداد اعداد بی بعد که می توان بدست آورد برابر $n - m$ خواهد بود.

(ex) اعداد بی بعد m و p و q و A را بدست آورده

L, T, M

L^2

Lt^{-1}

ML^{-3}

Mt^{-1}

n متغیر = 4

m بعد = 3

$n - m = 4 - 3 = 1$

مراحل استفاده از متغیر بی - بالینها م:

ابتدا تعداد متغیرها و تعداد اعداد را مشخص می کنیم.

هنگامه m بعد داشته باشیم به همان تعداد متغیرهای موجود را به عنوان متغیر نگار می انتخاب

می کنیم این متغیرها باید شامل کلیه اعداد باشد وقت شود که از انتخاب دو متغیر که برای بعد

یکدیگر هستند و تنها اختلاف آن توان بعد است ترجیحاً خودداری شود. هر انیم به تعداد

$n - m$ عدد n خواهیم داشت. لذا در هر مرحله در کنار m بعد نگار می یک بعد جدید قرار داده و این

متغیر توان های a, b, c, d را نسبت خواهیم داد و کاری خواهیم کرد که برای هر بعد مقادیر نهایی

بفرزود.

$$\pi = A \nu \rho m$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (L^2)^a & (L^{-1})^b & (ML^{-3})^c & (Mt^{-1})^d \end{matrix}$$

$$L: 2a + b - 3c = 0$$

$$t: -b - d = 0 \Rightarrow b = -d$$

$$M: c + d = 0 \Rightarrow c = -d$$

$$b = c$$

$$2a + b - 3b = 0 \Rightarrow 2a - 2b = 0 \Rightarrow a = b = c = -d = 1$$

$$\pi = A \nu \rho m^{-1} \Rightarrow m = \rho \nu A \Rightarrow \frac{m}{m} = \frac{\rho \nu A}{m} = \boxed{\rho \nu A m^{-1}}$$

ex: عددی برای رانندگی آفریدن در یک بل صفتیهای کش، لزجت، سرعت و طول بر

نکته: از این به بعد همواره توان مقدر غیر تکراری را در صورت π برابر 1 مقرر کنید.

$$\pi = \nu L \mu \tau$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (Lt^{-1})^a & (L)^b & (ML^{-1}t^{-1})^c & (ML^{-1}t^{-2})^d \end{matrix}$$

$$L: a + b - c - 1 = 0 \Rightarrow -1 + b + 1 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{b = 1}$$

$$t: -a - c - 2 = 0 \Rightarrow -a + 1 - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{a = -1}$$

$$M: c + 1 = 0 \Rightarrow \boxed{c = -1}$$

$$\pi = \nu L \mu \tau = \nu^{-1} L^1 \mu^{-1} \tau^1 \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{\mu \nu}{L}}$$

ex: مقدار دبی عبور سیال از یک روزنه q به حالتی سیال ρ و قطر روزنه d و اختلاف فشار ΔP

بستگی دارد. اگر پارامتر غیر متغیر را در نظر بگیریم ابتدا عدد بی بعد مربوطه را به دست آورده

سیس رابطه ای برای q بسازیم

$Q, \rho, d, \Delta P$

تقلیل

$$\Pi = \rho^a d^b \Delta P^c Q^d$$

$$(ML^{-3})^a (L)^b (ML^{-1}t^{-2})^c (L^3t^{-1})^d$$

L: $-3a + b - c + 3d = 0 \Rightarrow -3/2 + b + 1/2 + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{b = 2}$

M: $a + c = 0 \Rightarrow \boxed{a = -1/2}$

t: $-2c - d = 0 \Rightarrow \boxed{c = -1/2}$

$\Pi = \rho^{-1/2} d^2 \Delta P^{-1/2} Q \Rightarrow \boxed{Q = d^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}}$

نیروهای مهم در مکانیک سیالات:

1- نیروی فشار: $F_p = \Delta P \times A = \Delta P L^2$
 فشار = $\frac{\text{نیرو}}{\text{سطح}}$ سطح \times فشار = نیرو

2- نیروی اینرسی: $F_I = m v \frac{dv}{ds}$ مسافت $\rightarrow ds$

$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V = \rho L^3$ $F_I = \rho L^3 v \frac{v}{L} = \rho L^2 v^2$

3- نیروی لزجت:

$\tau = \mu \frac{du}{dy} \Rightarrow F_\mu = \mu A \frac{du}{dy} = \mu L^2 \frac{v}{L} = \mu L v$

4- نیروی وزن:

$F_g = mg = \rho L^3 g$

5- نیروی کشش ویسکوزیته:

$F_B = E v A = \rho \frac{dp}{d\rho} L^2 = \rho c^2 L^2$

ضریب ویسکوزیته $c^2 = \frac{dp}{d\rho}$

6- نیروی کشش سطحی:

ضریب کشش سطحی \rightarrow $F_\sigma = \sigma L$

7- نیروی سانتریفیوژ:

$F_w = m r \omega^2 = \rho L^3 L \omega^2 = \rho L^4 \omega^2$

$$\text{عدد رینولدز} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی لزجت}} : Re = \frac{\rho L^2 v^2}{\mu v L} = \frac{\rho L v}{\mu}$$

$$\text{عدد فرود} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی وزن}} = \frac{\rho L^2 v^2}{\rho L^3 g} = \frac{v}{Lg} \Rightarrow Fr = \sqrt{\frac{v}{Lg}}$$

کاربرد عدد فرود: طراحی کانال‌های روباز و طراحی شتی

$$\text{عدد لوله} = \frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{نیروی اینرسی}} = Eu = \frac{\Delta P L^2}{\rho v^2} = \frac{\Delta P}{\rho v^2}$$

کاربرد عدد لوله: طراحی ته‌کش‌ها که کاربرد دارد استفاده هم شود

$$\text{عدد ماخ} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی آرام نیوی}} = M = \frac{\rho L^2 v^2}{\rho c^2 L^2} = \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow M = \frac{v}{c}$$

← سرعت صوت هوا ← استفاده شده برای سرعت هواپیما
 $340 \text{ m/s} = 1200 \text{ km/h}$

$$\text{عدد وِبر} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی کشش سطحی}} = \frac{\rho L^2 v^2}{\sigma L} = We = \frac{\rho L v^2}{\sigma}$$

کاربرد عدد وِبر: بررسی جریان لوله

$$\text{عدد استروها} = \frac{\text{نیروی سانتیفرید}}{\text{نیروی اینرسی}} = St = \frac{\rho L^4 \omega^2}{\rho L^2 v^2} = \frac{L^2 \omega^2}{v^2} \Rightarrow St = \frac{L \omega}{v}$$

کاربرد عدد استروها: هر چیزی که به صورت متناوب با آن باید از عدد استروها استفاده کرد

مانند استفاده از امواج دریا که تولید برق می‌کند

انواع تشابه:

1- تشابه هندسی: یعنی ابعاد نمونه با ابعاد جسم اصلی متناسب باشد.

2- شباهتی: ابعاد نمونه با ابعاد جسم و اقصی علاوه بر ابعاد سرعت نمونه و جسم اصلی نیز متناسب باشد. تشابه شباهتی خواص دارد.

3- تشابه دینامیکی: علاوه بر هندسه و سرعت باید نیروی هلی و ولدر بر نمونه و جسم اصلی برابر باشد. نکاتی درباره استفاده از اعداد بدون بعد:

1- برای جریان در داخل کانال‌های بسته عدد رینولدز مهم است.

2- در مباحثی که لغت، سطح، ارتفاع باشد عدد اولد تسین گفته خواهد بود.

3- برای جریان در آلم نیز عدد ماخ مهم است.

4- هرگاه جریان در لایه بیک سطح از ابعاد δ صدوی موثر خواهد بود. اما اندر ابعاد جسم

بزرگ باشد عدد فرود تسین گفته می‌شود و خواهد بود.

5- هرگاه لغت δ باشد به بقیه منجر شود (کابینا سون) عدد اولد تسین

6- در جریان‌های روباز تصور رودخانه‌ها و کانال‌های روباز عدد فرود مهم خواهد بود.

7- از عدد و جهت تحلیل کشی سطحی امواج و سرریز شدن سیالات استفاده می‌شود.

8- برای جریان‌های ناپایدار (ناوینی) عدد استروهمال تسین گفته خواهد بود.

9- عدد فرزی نیروهای لزجت و انریسی عدد فرود خواهد بود.

1 جریان های داخلی و آلم تانوی لزوج :

2 در جریان آرام حرکت هر ذره از سیال در امتداد مسیر مستقیم است لایه های

3 سیال بدون اینکه گردابه ای ایجاد شود به آرامی بر روی هم می لغزند $\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$ نیروی

4 در جریان در هم می حرکت ذرات بسیار نامنظم بوده و تشکیل گردابه ها

5 نسبت به خط جریان در همه میله ها و زوایا حرکت می کنند $\tau_{turbo} = \eta \frac{\partial u}{\partial y}$

6 * تنش برشی و تلفات در جریان در هم میله از جریان آرام خواهد بود.

7 * η لزجت گردابه ای نامیده می شود که نشان دهنده شدت انتقال مومنم از نقاط سرعت به

8 نقطه کم سرعت است.

9
$$\tau_{total} = \tau_{lam} + \tau_{turbo} = (\mu + \eta) \frac{\partial u}{\partial y}$$

10
$$Re = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{لزجت}} = \frac{\rho u d}{\mu}$$

11 laminar $Re < 2300$

12 Turbo $Re > 2300$


13 $2300 < Re < 4000$
14 حالت گذار (Trans)

15 جریان کاملاً توسعه یافته :


16 مطابق شکل در جریان در هم میله ورودی یک لوله سرعت کمیند اجزای مایه در اطراف هسته در حال

17 به دلیل اهل عدم لغزشی سرعت در نزدیکی دیواره کمتر می شود تا اینکه در دیواره در بر روی سیال

18 رفتار هسته بیست شده و به یک حالت پایدار می رسد پس از آن پدیده سین خواص کمالت منطقه



به اشکال دیواره



حواشی ناحیه کاملاً توسعه یافته:

1- در این ناحیه توزیع سرعت یک لایه مرزی بوده و منطبق با ششای آن می باشد

2- گرادیان سرعت محوری صفر خواهد بود $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$

3- ضریب اصطکاک و افت فشار در طول لایه مرزی خواهد بود.

در ابتدا باید عدد رینولدز را مشخص کرد

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu}$$

انظریه نوسان

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{lam} : \frac{L}{d} = 0.06 Re \\ \text{turbo} : \frac{L}{d} = 4.4 Re^{1/6} \end{array} \right.$$

مقاومت فشار در جریان آرام:

* در ابتدا باید عدد رینولدز را مشخص کرد چرا که رابطه هانن برای این بوابه روابط lam استفاده می شود

$$\Delta P = \frac{128 \mu L Q}{\pi d^4}$$

هانن برای این بوابه (lam)

$$Q = Au \quad \dot{m} = \rho u A$$

تعیین افت ماس، اصطلاحی در لوله:

این رابطه برای جریان سیال در لوله با قطر ثابت و طول ثابت مورد استفاده قرار میگیرد.

ضریب اصطکاک f (Laminar و turbo) در رسوب باخ

$$h_f = f \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$$

$$f = \frac{64}{Re}$$

جریان در سیال لایه داخل لوله با عدد رینولدز 1500 مقرون است که طول لوله 20m

بود و قطر آن 5 cm با فرض لزجت سیال 2×10^{-5} مطلق است. افت فشار را

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{u d}{\nu} \Rightarrow 1500 = \frac{u \times 0.05}{2 \times 10^{-5}} \Rightarrow \boxed{u = 0.6 \text{ m/s}}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

$$f = \frac{64}{Re} = \frac{64}{1500} = 0.042$$


$$h_f = 0.042 \times \frac{20}{0.05} \times \frac{(0.6)^2}{2 \times 9.8} = \boxed{0.313}$$

مقدار عددی f :

$$f \text{ (Laminar)} : f = \frac{64}{Re}$$

$$f \text{ (turbo)} : \frac{1}{\sqrt{f}} = 0.869 \ln \left[\frac{\frac{\epsilon}{d}}{3.7} + \frac{2.523}{Re \sqrt{f}} \right]$$

مکویب



(دیانگرام مورس)

معادله برنولی اصلاح شده :

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 + h_p - h_c - h_f = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$$

h_p : هد پمپ

h_c : کسر سوراخ

h_f : تلف اصطکاک

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

ex: مطابق شکل زیر آب از نقطه 1 به 2 در حال انتقال است اثر ارتفاع نقطه 1 از سطح

دریا 2000 m بوده و ارتفاع نقطه 2، 2100 m باشد و فرض کنیم آب در نقطه 1 از یک دریاچه بزرگ

بجاری می شود و فشار مطلوب در نقطه 2، 100 kpa است اثر سرعت مطلوب در محل خروجی 20 m/s

باشد و با فرض اینکه طول لوله 500 m و قطر آن 10 cm باشد و زبری نسبی 0.0002 باشد با فرض

$\rho = 1000$ و $\mu = 0.001$ توان پمپ مورد نیاز را معین کنید.

$$Z_2 = 2100 \text{ m}$$

$$P_2 = 200 \text{ kpa}$$

$$V_2 = 20 \text{ m/s}$$

$$V_1 = 0$$

در دریاچه بزرگ به دلیل وسعت زیاد

هر چند پمپ سرد با زهم سبک است

مصرف خواهد نمود.

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} = 0.016 \frac{500}{0.1} \frac{20^2}{2 \times 10} = 1600 \text{ m}$$

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{1000 \times 20 \times 0.1}{0.001} = 2 \times 10^6$$

$$\rightarrow f = 0.016$$

$$\frac{100000}{1000 \times 10} + 0 + 2000 + h_p - 1600 = \frac{200000}{1000 \times 10} + \frac{20^2}{2 \times 10} + 2100$$

$$h_p = 1730 \text{ m}$$

سرروی اصطکاک واردی لوله :

$$\frac{F}{4} = C_f \quad \text{ضریب فانسینگ}$$

$$\tau_w = \frac{1}{8} F \rho v^2$$

$$\tau_w = \frac{1}{2} C_f \rho v^2$$

$$\text{مساحت داخلی لوله} = \pi D L$$

اصطکاک

$$N = \frac{1}{8} F \rho v^2 \pi D L$$


سرروی اصطکاک

ex: در مثال قبل سرروی اصطکاک وارده بر دیواره داخلی لوله را بدست آورید.

$$N = \frac{1}{8} 0.016 \times 1000 \times 20^2 \times \pi \times 0.1 \times 500 = 125600 \text{ N} = 125.6 \text{ kN}$$

انتهی موضعی :


انقباض یا انبساط انتهایی




درد یا خروج لوله



انقباض و انبساط تدریجی



زاویه و شیر



$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 - h_f + h_p - h_c - h_m = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

h_m = انت موضعی

$$h_m = f(R_c, هندسه) = k \frac{v^2}{2g}$$


k = ضریب

طول معادل :

اگر بخواهیم انت موضعی را به وسیله روابط مربوط به انت اصطلاحی معادل کنیم بارامتری به نام طول موضعی

دورد نیاز خواهد بود که از رابطه زیر بدست خواهیم آمد

$$k = f \frac{L}{D} \rightarrow \frac{kD}{f} = L_{eff} \rightarrow \text{موتور}$$



* در شکل ۱ به دلیل

وجود انت موضعی

می توان از طول موتور شکل ۲

استفاده کرد (2200)

مسئله ۳

مثال ۳: در لوله ای به قطر ۰.۵ م و سرریز ارتفاع $f = 0.02$ برای یک زانویی $k = 0.9$ و برای یک تویویی $k = 10$

در یک سرریز درولزه ای $k = 0.7$ می باشد طول معادل را محاسبه کنید.


۵ $k = 0.9$ زانویی $l_{eff} = \frac{kd}{f} \Rightarrow \frac{0.9 \times 0.5}{0.02} = 22.5$

۷ $k = 10$ تویویی $l_{eff} = \frac{kd}{f} \Rightarrow \frac{10 \times 0.5}{0.02} = 250$

۹ $k = 0.7$ درولزه ای $l_{eff} = \frac{kd}{f} \Rightarrow \frac{0.7 \times 0.5}{0.02} = 17.5$

۱۱ $l_{eff} = 290$

افتزایش مقطع نالیوانی (استادان تالوانی):




۱۵ $h_m = k \frac{V_1^2}{2g} = \frac{(V_1^2 - V_2^2)}{2g}$

۱۷ $k = \left[1 - \frac{A_1}{A_2}\right]^2 = \left[1 - \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2\right]^2$

مسئله ۴

۲۰ مثال ۴: آب بادی حجمی $5 \text{ m}^3/\text{s}$ گذرا داخل لوله ای به قطر ۲۰ cm عبور می کند اگر قطر لوله به صورت ناگهانی به ۳۰ cm

۲۲ افزایش باید میزان افت موضعی را محاسبه کنید.




۲۴ $k = \left[1 - \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2\right]^2 = \left[1 - \left(\frac{20}{30}\right)^2\right]^2 = 0.3086$

۲۶ $Q_1 = A_1 V_1 \Rightarrow 5 = \frac{\pi \times (0.2)^2}{4} V_1 \Rightarrow V_1 = 159.25 \text{ m/s}$

۲۸ $h_m = k \frac{V_1^2}{2g} = 0.3086 \frac{(159.25)^2}{2 \times 9.81} = 399$


انگشت ۱: در حالت خاص رای کلیه یک مبر در یک معر خلی بزرگ $k=1$ (انساط نانهانی)

انگشت ۲: انفراسی مقطع نانهانی به صورت انقباضی نانهانی



$$h = k \frac{V_2^2}{2g} = \frac{(V_c - V_2)^2}{2g}$$


$$k = \left[\left(\frac{A_2}{A_c} \right) - 1 \right]^2$$



$$k = 0.5$$




$$k = 0.1 \text{ تا } 0.5$$



$$k = 0.8 \text{ تا } 1$$

انگشت ۳: تلفات در ریه ها و زانویی؟

مقدار عدد k رای ریه و زانویی در مراجع مختلف اعلام شده است در بزرگ زانویی تابع هندسه،




طول، زاویه زانویی و نسبت $\frac{d}{R}$ خواهد بود


انگشت ۴: قطر معادل هیدرولیکی

در مواقعی که سطح مقطع مورد نظر دایره نباشد از مفهوم قطر هیدرولیکی در صورت فرمول


استفاده می شود.



$$d_h = \frac{4 \frac{\pi d^2}{4}}{\pi d} = d$$



$$d_h = \frac{4 \left(\frac{\pi d_2^2}{4} - \frac{\pi d_1^2}{4} \right)}{\pi d_1 + \pi d_2}$$



$$d_h = \frac{4(a \cdot b)}{2(a+b)} = \frac{2ab}{a+b}$$

(1d)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1- اتصال سری :

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 = Q_5$$

$$h_{f_{\text{total}}} = \sum h_f$$

2- اتصال موازی :

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$h_{f_1} = h_{f_2} = h_{f_3}$$

1 لایه مرزی:

3 با نزدیک شدن یک جریان با سرعت کمینواخت به یک دیواره تخت، مابین در نزدیکی دیواره اثرات دیواره بر روی


5 مولکول های مجاور مایل لمس بوده و باعث کاهش سرعت مولکول ها خواهد شد. اما پس از مدتی که از دیواره

7 فاصله گرفته ایم مقدار اثر دیواره کم و کمتر شده و از نقطه ای به بعد این مسئله ملاحظه نخواهد شد. معکوس اثرات دیواره

9 در آن احساس هم شود داخل لایه مرزی و معکوس اثرات احساس نمی شود خارج لایه مرزی خواهد بود لایه مرزی

11 از ابتدای صفحه شروع شده و رفته رفته نازک تر خواهد شد تا به نقطه ای که لایه مرزی جریان آرام بوده

13 رفته رفته تبدیل به حالت گذار شده در نهایت جریان در هم خواهد شد، مصادیق این آشفته عدد رینولدز خواهد بود



آرام

$$Re < 5 \times 10^5$$

turbo

$$Re > 5 \times 10^5$$

$$Re = \frac{\rho u x}{\mu}$$

1- مرادفات معادلات لایه مرزی 3

2- 1- جریان و آکم نامرئی است $P = cte$

3- 2 - - باها است $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

3- 3- خواص ثابت هستند $\mu = cte$

4- فرض شده در u خیلی خیلی بزرگتر از سرعت در جهت x و w است $u \gg v, w$


5- $\frac{\partial u}{\partial x} \gg \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$

$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ (تورنتی)

$\rho(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

معادله ساده ساز معادله نادیر استوکس: این معادله دست پیدا خواهیم کرد.

6- شرایط مرزی برای حل معادلات لایه مرزی 3



1) $y = 0 \quad u = v = 0$

2) $y = \delta \quad u = U_{\infty}$

3) $y = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial y^2} = 0$

4) $y = \delta \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0$