



# بنام خدا

عنوان بحث :

ترکیبات موجود در مذاب آلومنینیم

درس : محمد بابازاده آغ اسماعیلی

# مقدمه

✓ یکی از مهمترین مباحث در متالورژی ریخته گری ، واکنش پذیری مذاب با مجموعه عوامل محیطی مانند هوا ، سوخت ، محصولات احتراق ، نسوز ها و ابزار ذوب است که انواع ناخالصی ها ، ناهمگنی ها ، ترکیبات و ساختار های ناخواسته را در قطعات ریختگی سبب می شود .

✓ این ناخالصی ها انواع مختلفی بوده که بطور خلاصه در سه گروه تقسیم بندی می شوند:

- ناخالصی های فلزی
- ترکیبات بین فلزی
- ترکیبات غیر فلزی و گازی .



# ترکیبات موجود در مذاب آلومینیم



## ❖ ناخالصی های فلزی

- ✓ این گروه مشکلات جدی را ایجاد نمی کنند زیرا بیشتر عناصر در محدوده کوچکی قابلیت احلال در آلومینیم مذاب را دارند و ناخالصی های موجود اغلب در حد حلا لیت باقی می مانند.
- ✓ اگر مقدار آنها از حد حلا لیت تجاوز نماید به صورت ترکیبات بین فلزی و با تشکیل فاز دوم ظاهر می شوند که اگر ترکیب آنها جزء خواسته های آلیاژی نباشد، خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ را شدیداً تغییر می دهند.

# ناخالصی های فلزی



تأثیر ناخالصی بر استحکام و سختی آلومینیم غیر آلیاژی





# ترکیبات بین فلزی

## ❖ ترکیبات بین فلزی

- ✓ ترکیباتی هستند که حاصل از واکنش های شیمیایی بین عناصر فلزی داخل مذاب بوده و دو نوع می باشند:
  - ترکیباتی که جزء خواست آلیاژی است و خواصی از آن انتظار می رود.
  - ترکیباتی که در اثر رسوب و یا حضور ناخالصی های غیر فلزی حاصل می شوند.



# ترکیبات بین فلزی

## ترکیبات آهن

✓ میزان احلال آهن در آلومینیم جامد ۰.۰۵٪ درصد و در درجه حرارت C ۶۵۵ به ۱.۷ درصد می‌رسد که با آلومینیم تشکیل یوتکنیک می‌دهد. اگر مقدار آهن از حد حلالیت عبور کند ترکیب  $\text{FeAl}_3$  تشکیل می‌شود که شکنندگی آلیاژ آلومینیم را تشدید می‌کند.

✓ حضور منگنز و سلیسیم به صورت ناخالصی همراه با آهن ترکیب بسیار سخت  $\text{Al}(\text{Mn}, \text{Fe})\text{Si}$  را می‌دهد که قابلیت تغییر فرم آلیاژ را کاهش می‌دهد.



# ترکیبات بین فلزی

## ترکیبات سیلیسیم

✓ سیلیسیم ترکیبی با آلومنیوم نمی دهد. اگر منیزیم در مذاب وجود داشته باشد  $Mg_2Si$  در مذاب و جامد آلومنیوم به وجود می آید.

## ترکیبات تیتانیم

✓ تیتانیم به سهولت ترکیب  $Al_3Ti$  را تولید می کند که یک ترکیب سخت می باشد این ترکیبات اکثراً برای ریز کردن دانه ها به صورت  $TiC$ ,  $TiB_2$  و پا ترکیبات  $K_2TiF_6$  بکار می روند



## ترکیبات غیر فلزی

### ❖ ترکیبات غیر فلزی اکسیدها

✓ الومینیم با تمام مواد و عناصر اکسید کننده ترکیب گردیده و نتیجه حاصل اکسید الومینیم است که در الومینیم مذاب و جامد قابلیت احلال ندارد.

اکسید الومینیم حاصل دارای آلوتروپی مختلفی مانند  $\alpha$  و  $\gamma$  بوده که نوع  $\gamma$  دارای فاکتور تخلخل بالای یک بوده و می تواند بعنوان محافظه عمل نموده و مانع از جذب گاز واکسیداسیون مذاب می شود.

# ترکیبات غیر فلزی

## نیتریدها

✓ در آلومنیم مذاب فقط ترکیبات نیتریدی  $Mg_3N_2$ ,  $AlN$  امکان تشکیل دارند. نکته قابل توجه این است که در شرایط ذوب معمولی و با وجود اکسیژن و سایر عناصر که میل ترکیبی شدیدی با آلومنیم و عناصر آلیاژی آن دارند وجود نیترید های آلومنیمی را تقریباً غیرممکن می سازد بطوریکه ازت برای گاز زدایی هیدروژن به عنوان گاز بی اثر بکار می رود.

# ترکیبات غیر فلزی

## کار بیدها

✓ حلا لیت کربن در آلومنیم بسیار ناچیز است و در کمتر از ۱۰۰۰°C مقدار کربن در آلومنیم ۱۰۰۰ درصد گزارش شده است ولی به دلیل تمایل شدید ترکیب، بین کربن و آلومنیم وجود هر مقدار کربن باعث تشکیل  $\text{Al}_4\text{C}_3$  در درجه حرارت معمولی می گردد. مهم ترین مواد کار بیدی که در مذاب آلومنیم گزارش شده است  $\text{TiC}$ ,  $\text{SiC}$ ,  $\text{Al}_4\text{C}_3$  می باشد.



# ترکیبات غیر فلزی

## کلراید ها

✓ عامل ایجاد کلر یدهایی مانند  $\text{AlCl}_3$  ,  $\text{ZnCl}_2$  ,  $\text{MgCl}_2$  در آلومینیم مذاب، استفاده از گازرداها و فلاکس های حاوی کلر می باشد. این ترکیبات معمولاً در سطح مذاب جمع می شوند.

# ترکیبات غیر فلزی

## گازها

✓ پس از اکسید آلومنیم ، مهم ترین ناخالصی موجود در آلومنیم و آلیاژهای آن هیدروژن می باشد. اگر چه معمولاً میزان این ناخالصی کم می باشد اما چون در دماهای پایین بخصوص در حالت جامد حلا لیت این عنصر در آلومنیم کاهش می یابد، بنابراین به تدریج با کاهش دما اتم های هیدروژن از حلا لیت خارج شده و مولکول ها و در نتیجه حباب های هیدروژن تشکیل می گردد.




# ترکیبات غیر فلزی

✓ به عبارت دیگر هیدروژن باعث ایجاد تخلخل در قطعات آلومینیمی می گردد. مهم ترین منبع هیدروژن در آلومینیم بخار آب می باشد که به صورت زیر با مذاب آلومینیم واکنش می دهد:



## میزان حل لیت هیدروژن در آلومنیم در دماهای مختلف در فشار اتمسفر هیدروژن





# با تشکر فراوان از توجه شما

